


西棟 2階

現況損害範囲図




凡例

天井漏水箇所①

天井漏水箇所②

西棟 2階

工事範圍說明書



凡例



天井ボード貼り替え範囲



天井ボード貼り替え範囲



天井塗装範囲



N0. 1

天井漏水箇所①

現況写真



N0. 2

天井漏水箇所①

現況写真



N0. 3

天井漏水箇所①

現況写真

天井裏に落ちた水が
スプリンクラーヘッド取付の
穴より水が落ちてきて、
天井ボードを汚損させています



N0.	4
天井漏水箇所①	
現況写真	



N0.	5
天井漏水箇所①	
現況写真	
配管に水の滴った痕跡あり	




N0.	6
天井漏水箇所①	
現況写真 (拡大)	



N0. 7
天井漏水箇所①
現況写真



N0. 8
天井漏水箇所①
現況写真
躯体のクラック部分に漏水の痕跡あり、調査時は湿りは無し



N0. 9
天井漏水箇所①
現況写真



N0. 10

天井漏水箇所②

現況写真




N0. 11

天井漏水箇所②

現況写真

(天井ボード表面状況)



N0. 12

天井漏水箇所②

現況写真

(天井裏ボード状況)

天井捨て貼りの石膏ボード
水による腐食が進んでいました
交換が必要です




N0. 13

天井漏水箇所②

現況写真

天井裏 躯体状況



N0. 14

天井漏水箇所②

現況写真

天井裏 躯体状況

※躯体のひび割れから水が
染み出た痕跡があります



N0. 15

天井漏水箇所②

現況写真

天井裏 躯体状況

※この場所の直下のボードが
腐食している場所の中心付近