


件 名

ウエルブ六甲道5番街1番館




誘導灯改修工事

セントラルウェルネスクラブ
3F 男子ロッカールーム内

通路誘導灯 C級 両面 両矢印

取替前



誘導灯改修工事

セントラルウェルネスクラブ
3F 男子ロッカールーム内

通路誘導灯 C級 両面 両矢印

取替中

既設撤去状況



誘導灯改修工事

セントラルウェルネスクラブ
3F 男子ロッカールーム内

通路誘導灯 C級 両面 両矢印


取替中

新旧比較


上部:新機器

下部:既設機器


| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|




| 誘導灯改修工事 |
|--------------------------------|
| セントラルウェルネスクラブ 3F 男子ロッカールーム内 |
| 通路誘導灯 C級 両面 両矢印 |
| 取替後 電源切替試験状況 結果:良好 |





| 誘導灯改修工事 |
|--------------------------------|
| セントラルウェルネスクラブ 3F 男子ロッカールーム内 |
| 通路誘導灯 C級 両面 両矢印 |
| 取替後 |



| 誘導灯改修工事 |
|--------------------------|
| セントラルウェルネスクラブ 3F E階段前 |
| 避難口誘導灯 C級 片面 |
| 取替前 |

| 件 名 | | ウエルブ六甲道5番街1番館 | |
|--|--|---------------|--|
|  | | 誘導灯改修工事 | |
| | | セントラルウェルネスクラブ | |
| | | 3F E階段前 | |
| | | 避難口誘導灯 C級 片面 | |
| | | 取替中 | |
| | | 既設撤去状況 | |
| | | | |
| | | | |
| <div><div>工事名</div><div>ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</div><div>場 所</div><div>セオラルウェルネス</div><div>3F D階段前</div><div>避難口誘導灯 C級 片面</div><div>取替中</div><div>令和 3年 9月 1日</div></div> | | | |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
|  | | 誘導灯改修工事 | |
| | | セントラルウェルネスクラブ | |
| | | 3F E階段前 | |
| | | 避難口誘導灯 C級 片面 | |
| | | 取替中 | |
| | | 新旧比較 | |
| | | 上部:新機器 | |
| | | 下部:既設機器 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
|  | | 誘導灯改修工事 | |
| | | セントラルウェルネスクラブ | |
| | | 3F E階段前 | |
| | | 避難口誘導灯 C級 片面 | |
| | | 取替後 | |
| | | 電源切替試験状況 | |
| | | 結果:良好 | |
| | | | |
| <div><div>工事名</div><div>ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</div><div>場 所</div><div>セオラルウェルネス</div><div>3F D階段前</div><div>避難口誘導灯 C級 片面</div><div>取替後</div><div>電源切替試験</div><div>令和 3年 9月 1日</div></div> | | | |

件 名

ウエルブ六甲道5番街1番館

| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F E階段前 |
| |
| 避難口誘導灯 C級 片面 |
| |
| 取替後 |
| |
| |
| |

| |
|-------------|
| 誘導灯改修工事 |
| |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| |
| 新機器仕様確認 |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-------------|
| 誘導灯改修工事 |
| |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| |
| 新機器仕様確認 |
| |
| |
| |
| |
| |

件 名

ウエルブ六甲道5番街1番館

A photograph showing a worker's gloved hands holding a new green battery next to an old, partially depleted one. In the background, a clipboard with a work order is visible. The work order text is: 工事名: ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修, 場所: セントラルウェルネス, 3F SP制御居室, 避難口誘導灯 C級, バッテリー取替, 取替前. The date is 令和 3年 9月 1日.

| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F SP制御弁室 |
| |
| 避難口誘導灯 C級 |
| 取替前 |
| |
| |

A photograph showing the interior of the emergency light housing with the new green battery installed. The clipboard now shows: 工事名: ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修, 場所: セントラルウェルネス, 3F SP制御居室, 避難口誘導灯 C級, バッテリー取替, 取替後. The date is 令和 3年 9月 1日.

| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F SP制御弁室 |
| |
| 避難口誘導灯 C級 |
| 取替後 |
| |
| |

A photograph showing a hand pointing at the emergency light, which is now glowing green. The clipboard shows: 工事名: ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修, 場所: セントラルウェルネス, 3F SP制御居室, 避難口誘導灯 C級, バッテリー取替, 取替後, 電源切替試験. The date is 令和 3年 9月 1日.

| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F SP制御弁室 |
| |
| 避難口誘導灯 C級 |
| 電源切替試験状況 |
| 結果: 良好 |
| |

件 名

ウエルブ六甲道5番街1番館

工事名 ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修
場 所 セオラルウエルネス
3F ラウンジ前
通路誘導灯 C級
バッテリー取替
取替前
令和 3年 9月 1日




| |
|-----------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ 3F 契約ロッカー前 |
| 通路誘導灯 C級 取替前 |
| |
| |

工事名 ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修
場 所 セオラルウエルネス
3F ラウンジ前
通路誘導灯 C級
バッテリー取替
取替後
令和 3年 9月 1日


| |
|-----------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ 3F 契約ロッカー前 |
| 通路誘導灯 C級 取替後 |
| |
| |

工事名 ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修
場 所 セオラルウエルネス
3F メンバーズラウンジ前
避難口誘導灯 C級
バッテリー取替
取替前
令和 3年 9月 1日


| |
|--------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ 3F メンバーズラウンジ前 |
| 避難口誘導灯 C級 取替前 |
| |
| |

| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 | |
|--|--|--|
|  <div data-bbox="226 495 571 801"> <div> <div>工事名</div> <div>ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</div> </div> <div> <div>場 所</div> <div>セオラルウェルネス 3F メンバーズラウンジ前 避難口誘導灯 C級</div> </div> <div> <div>バッテリー-取替</div> <div>取替後</div> </div> <div>令和 3年 9月 1日</div> </div> | <div>誘導灯改修工事</div> <div>誘導灯用バッテリー取替</div> <div>セントラルウェルネスクラブ 3F メンバーズラウンジ前</div> <div>避難口誘導灯 C級 取替後</div> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  <div data-bbox="226 1176 571 1393"> <div> <div>工事名</div> <div>ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</div> </div> <div> <div>場 所</div> <div>セオラルウェルネス 3F メンバーズラウンジ前 避難口誘導灯 C級</div> </div> <div> <div>バッテリー-取替</div> <div>取替後 電源切替試験</div> </div> <div>令和 3年 9月 1日</div> </div> | <div>誘導灯改修工事</div> <div>誘導灯用バッテリー取替</div> <div>セントラルウェルネスクラブ 3F メンバーズラウンジ前</div> <div>避難口誘導灯 C級 電源切替試験状況 結果:良好</div> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|  <div data-bbox="226 1722 624 2029"> <div> <div>工事名</div> <div>ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</div> </div> <div> <div>場 所</div> <div>セオラルウェルネス 3F 女子ロッカールーム出入口 避難口誘導灯 C級</div> </div> <div> <div>バッテリー-取替</div> <div>取替前</div> </div> <div>令和 3年 9月 1日</div> </div> | <div>誘導灯改修工事</div> <div>誘導灯用バッテリー取替</div> <div>セントラルウェルネスクラブ 3F 女子ロッカールーム出入口</div> <div>避難口誘導灯 C級 取替前</div> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|



| |
|----------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ 3F 女子ロッカールーム出入口 |
| 避難口誘導灯 C級 取替後 |




| |
|----------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ 3F 女子ロッカールーム出入口 |
| 避難口誘導灯 C級 電源切替試験状況 結果:良好 |




| |
|-----------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ 3F 女子ロッカールーム出入口前 |
| 通路誘導灯 C級 取替前 |


| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|




| |
|------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ |
| 3F 女子ロッカールーム出入口前 |
| 通路誘導灯 C級 |
| 取替後 |
| |
| |





| |
|------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ |
| 3F 女子ロッカールーム出入口前 |
| 通路誘導灯 C級 |
| 電源切替試験状況 |
| 結果:良好 |
| |
| |




| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウエルネスクラブ |
| 3F 女子ロッカールーム内 |
| プール側出入口 |
| 避難口誘導灯 C級 |
| 取替前 |
| |
| |

| 件 名 | | ウエルブ六甲道5番街1番館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------|--|-----------|--|-----|--|--|--|--|--|
|  | | <table><tr><td colspan="2">誘導灯改修工事</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">誘導灯用バッテリー取替</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">セントラルウェルネスクラブ</td></tr><tr><td colspan="2">3F 女子ロッカールーム内</td></tr><tr><td colspan="2">プール側出入口</td></tr><tr><td colspan="2">避難口誘導灯 C級</td></tr><tr><td colspan="2">取替後</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr></table> | | 誘導灯改修工事 | | | | 誘導灯用バッテリー取替 | | | | セントラルウェルネスクラブ | | 3F 女子ロッカールーム内 | | プール側出入口 | | 避難口誘導灯 C級 | | 取替後 | | | | | |
| 誘導灯改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯用バッテリー取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セントラルウェルネスクラブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 女子ロッカールーム内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プール側出入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難口誘導灯 C級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取替後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><table><tr><td>工事名</td><td>ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修</td></tr><tr><td>場 所</td><td>セントラルウェルネス</td></tr><tr><td colspan="2">3F 女子ロッカー内プール側出入口 避難口誘導灯C級</td></tr><tr><td colspan="2">バッテリー取替 取替後</td></tr><tr><td colspan="2">令和 3年 9月 1日</td></tr></table></div> | | 工事名 | ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修 | 場 所 | セントラルウェルネス | 3F 女子ロッカー内プール側出入口 避難口誘導灯C級 | | バッテリー取替 取替後 | | 令和 3年 9月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場 所 | セントラルウェルネス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 女子ロッカー内プール側出入口 避難口誘導灯C級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バッテリー取替 取替後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 3年 9月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------|--|-----------|--|----------|--|-------|--|--|--|--|--|
|  | | <table><tr><td colspan="2">誘導灯改修工事</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">誘導灯用バッテリー取替</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">セントラルウェルネスクラブ</td></tr><tr><td colspan="2">3F 女子ロッカールーム内</td></tr><tr><td colspan="2">プール側出入口</td></tr><tr><td colspan="2">避難口誘導灯 C級</td></tr><tr><td colspan="2">電源切替試験状況</td></tr><tr><td colspan="2">結果:良好</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr></table> | | 誘導灯改修工事 | | | | 誘導灯用バッテリー取替 | | | | セントラルウェルネスクラブ | | 3F 女子ロッカールーム内 | | プール側出入口 | | 避難口誘導灯 C級 | | 電源切替試験状況 | | 結果:良好 | | | | | |
| 誘導灯改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯用バッテリー取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セントラルウェルネスクラブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 女子ロッカールーム内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プール側出入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難口誘導灯 C級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源切替試験状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結果:良好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><table><tr><td>工事名</td><td>ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修</td></tr><tr><td>場 所</td><td>セントラルウェルネス</td></tr><tr><td colspan="2">3F 女子ロッカー内プール側出入口 避難口誘導灯C級</td></tr><tr><td colspan="2">バッテリー取替 取替後 電源切替試験</td></tr><tr><td colspan="2">令和 3年 9月 1日</td></tr></table></div> | | 工事名 | ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修 | 場 所 | セントラルウェルネス | 3F 女子ロッカー内プール側出入口 避難口誘導灯C級 | | バッテリー取替 取替後 電源切替試験 | | 令和 3年 9月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場 所 | セントラルウェルネス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 女子ロッカー内プール側出入口 避難口誘導灯C級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バッテリー取替 取替後 電源切替試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 3年 9月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|---------|------------|-------------------------|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------|--|--|--|-----------|--|-----|--|--|--|--|--|
|  | | <table><tr><td colspan="2">誘導灯改修工事</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">誘導灯用バッテリー取替</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">セントラルウェルネスクラブ</td></tr><tr><td colspan="2">3F 女子浴室内</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">避難口誘導灯 C級</td></tr><tr><td colspan="2">取替前</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr></table> | | 誘導灯改修工事 | | | | 誘導灯用バッテリー取替 | | | | セントラルウェルネスクラブ | | 3F 女子浴室内 | | | | 避難口誘導灯 C級 | | 取替前 | | | | | |
| 誘導灯改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯用バッテリー取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セントラルウェルネスクラブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 女子浴室内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難口誘導灯 C級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取替前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><table><tr><td>工事名</td><td>ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修</td></tr><tr><td>場 所</td><td>セントラルウェルネス</td></tr><tr><td colspan="2">3F 女子浴室内出入口 避難口誘導灯C級</td></tr><tr><td colspan="2">バッテリー取替 取替前</td></tr><tr><td colspan="2">令和 3年 9月 1日</td></tr></table></div> | | 工事名 | ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修 | 場 所 | セントラルウェルネス | 3F 女子浴室内出入口 避難口誘導灯C級 | | バッテリー取替 取替前 | | 令和 3年 9月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | ウエルブ六甲5番街1番館 誘導灯改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場 所 | セントラルウェルネス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 女子浴室内出入口 避難口誘導灯C級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バッテリー取替 取替前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 3年 9月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|



| |
|---------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ 3F 女子浴室内 |
| 避難口誘導灯 C級 取替後 |




| |
|--------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ 3F 女子浴室内 |
| 避難口誘導灯 C級 電源切替試験状況 結果:良好 |




| |
|--------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ 3F 女子ロッカールーム内 |
| 避難口誘導灯 C級 取替前 |


| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|






| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F 女子ロッカールーム内 |
| 避難口誘導灯 C級 |
| 取替後 |
| |
| |




| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F 女子浴室内 |
| 避難口誘導灯 C級 |
| 電源切替試験状況 |
| 結果:良好 |
| |
| |




| |
|---------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ |
| 3F D階段前 |
| 通路誘導灯 C級 |
| 取替前 |
| |
| |

| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 | |
|---|----------------------------------|--|
|  <div data-bbox="263 436 598 817"> <p>工事名 ウェルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</p> <p>場 所 セントラルウェルネス</p> <p>3F D階段前</p> <p>通路誘導灯 C級</p> <p>バッテリー取替</p> <p>取替後</p> <p>令和 3年 9月 1日</p> </div> | 誘導灯改修工事 | |
| | 誘導灯用バッテリー取替 | |
| | セントラルウェルネスクラブ 3F D階段前 | |
| | 通路誘導灯 C級 | |
| | 取替後 | |
|  <div data-bbox="231 1075 662 1422"> <p>工事名 ウェルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</p> <p>場 所 セントラルウェルネス</p> <p>3F D階段前</p> <p>通路誘導灯 C級</p> <p>バッテリー取替</p> <p>取替後</p> <p>電源切替試験</p> <p>令和 3年 9月 1日</p> </div> | 誘導灯改修工事 | |
| | 誘導灯用バッテリー取替 | |
| | セントラルウェルネスクラブ 3F D階段前 | |
| | 通路誘導灯 C級 | |
| | 電源切替試験状況 結果:良好 | |
|  <div data-bbox="239 1724 606 2027"> <p>工事名 ウェルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修</p> <p>場 所 セントラルウェルネス</p> <p>3F 男子ロッカールーム出入口</p> <p>避難口誘導灯 C級</p> <p>バッテリー取替</p> <p>取替前</p> <p>令和 3年 9月 1日</p> </div> | 誘導灯改修工事 | |
| | 誘導灯用バッテリー取替 | |
| | セントラルウェルネスクラブ 3F 男子ロッカールーム出入口 | |
| | 避難口誘導灯 C級 | |
| | 取替前 | |


| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|






| |
|----------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ 3F 男子ロッカールーム出入口 |
| 避難口誘導灯 C級 取替後 |
| |
| |



| |
|----------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ 3F 男子ロッカールーム出入口 |
| 避難口誘導灯 C級 電源切替試験状況 結果:良好 |
| |
| |



| |
|-------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| セントラルウェルネスクラブ 1F カルチャールーム内 |
| 避難口誘導灯 C級 取替前 |
| |
| |

| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 | |
|--|---------------|--------------------------------|
|  | 工事名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修 |
| | 場 所 | 東棟 |
| | | 2F サンド亭EVホール前 |
| | | 避難口誘導灯 B級 |
| | | バッテリー取替 取替前 |
| | | 令和 3年 9月 1日 |
| | | 誘導灯改修工事 |
| | | 誘導灯用バッテリー取替 |
| | | 東棟 2F サンド亭前 EVホール |
| | | 避難口誘導灯 BH級 取替前 |
| | | |
| | | |
|  | 工事名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修 |
| | 場 所 | 東棟 |
| | | 2F サンド亭EVホール前 |
| | | 避難口誘導灯 B級 |
| | | バッテリー取替 取替後 |
| | | 令和 3年 9月 1日 |
| | | 誘導灯改修工事 |
| | | 誘導灯用バッテリー取替 |
| | | 東棟 2F サンド亭前 EVホール |
| | | 避難口誘導灯 C級 取替後 |
| | | |
| | | |
|  | 工事名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 誘導灯改修 |
| | 場 所 | 東棟 |
| | | 2F サンド亭EVホール前 |
| | | 避難口誘導灯 B級 |
| | | バッテリー取替 取替後 電源切替試験 |
| | | 令和 3年 9月 1日 |
| | | 誘導灯改修工事 |
| | | 誘導灯用バッテリー取替 |
| | | 東棟 2F サンド亭前 EVホール |
| | | 避難口誘導灯 C級 電源切替試験状況 結果:良好 |
| | | |

| | |
|-----|---------------|
| 件 名 | ウエルブ六甲道5番街1番館 |
|-----|---------------|






| |
|------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| 駐車場 B1F 電気室前 |
| 通路誘導灯 BH級 取替前 |



| |
|------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| 駐車場 B1F 電気室前 |
| 通路誘導灯 BH級 取替後 |



| |
|---------------------------------|
| 誘導灯改修工事 |
| 誘導灯用バッテリー取替 |
| 駐車場 B1F 電気室前 |
| 通路誘導灯 BH級 電源切替試験状況 結果: 良好 |

| 件 名 | | ウエルブ六甲道5番街1番館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|--|--|-------------|--|--|--|------------|--|--------------|--|--|--|-----------|--|----------|--|-------|--|--|--|--|--|
|  | | <table><tr><th colspan="2">誘導灯改修工事</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">誘導灯用バッテリー取替</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">駐車場 B2F 車路</td></tr><tr><td colspan="2">No.13～No.36間</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">通路誘導灯 BH級</td></tr><tr><td colspan="2">取替前</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> | | 誘導灯改修工事 | | | | 誘導灯用バッテリー取替 | | | | 駐車場 B2F 車路 | | No.13～No.36間 | | | | 通路誘導灯 BH級 | | 取替前 | | | | | | | |
| 誘導灯改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯用バッテリー取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場 B2F 車路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.13～No.36間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通路誘導灯 BH級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取替前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | <table><tr><th colspan="2">誘導灯改修工事</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">誘導灯用バッテリー取替</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">駐車場 B2F 車路</td></tr><tr><td colspan="2">No.13～No.36間</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">通路誘導灯 BH級</td></tr><tr><td colspan="2">取替後</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> | | 誘導灯改修工事 | | | | 誘導灯用バッテリー取替 | | | | 駐車場 B2F 車路 | | No.13～No.36間 | | | | 通路誘導灯 BH級 | | 取替後 | | | | | | | |
| 誘導灯改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯用バッテリー取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場 B2F 車路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.13～No.36間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通路誘導灯 BH級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取替後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | <table><tr><th colspan="2">誘導灯改修工事</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">誘導灯用バッテリー取替</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">駐車場 B2F 車路</td></tr><tr><td colspan="2">No.13～No.36間</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">通路誘導灯 BH級</td></tr><tr><td colspan="2">電源切替試験状況</td></tr><tr><td colspan="2">結果:良好</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> | | 誘導灯改修工事 | | | | 誘導灯用バッテリー取替 | | | | 駐車場 B2F 車路 | | No.13～No.36間 | | | | 通路誘導灯 BH級 | | 電源切替試験状況 | | 結果:良好 | | | | | |
| 誘導灯改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯用バッテリー取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場 B2F 車路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.13～No.36間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通路誘導灯 BH級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源切替試験状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結果:良好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |